

## SOLICITUD DE PRODUCTOS O SERVICIOS

**FECHA:** 19 de abril de 2023

Se requieren los siguientes productos y/o servicios, según las especificaciones descritas a continuación:

### JUSTIFICACIÓN:

De acuerdo a la Comunicación Interna presentada el día 18 de abril de 2023, por el Ingeniero DIEGO SNEIDER PEREZ RUDA, Director Técnico al GERENTE, informan la necesidad que se tiene en el área operativa.

Según visita realizada el pasado miércoles 18 de abril del 2023, se evidenció humedad presente en el sótano del edificio en el cual se encuentra arrendada la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia mediante Contrato No. 082 de 2023 cuyo objeto: **CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN ÁREA DENTRO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 22 N #8N - 47 DE LA CIUDAD DE CÚCUTA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS DE LA UAEMC, REGIONAL ORIENTE, EN LA CIUDAD DE CÚCUTA.** Por las condiciones encontradas en la visita técnica se recomienda la intervención INMEDIATA debido a que en épocas de lluvia el área del sótano presenta inundación porque el colector de agua existente que se encuentra en la cubierta no soporta el límite al cual puede llegar el agua, afectando su infraestructura y en un futuro los elementos del lugar debido a las filtraciones presentadas en las placas, incluidas las afectaciones de salud para los empleados y personal que se encuentra diariamente en el edificio.

A continuación, relaciono el registro fotográfico realizado en la visita evidenciando el estado actual del edificio:



Imagen 1. Áreas comunes



Imagen 2. Sótano



Imagen 3. Áreas comunes



Imagen 4. Áreas comunes



Imagen 5. Áreas comunes



Imagen 6. Áreas comunes



Imagen 7. Placa de la Cubierta Segundo Piso





Imagen 7. Placa de la Cubierta Segundo Piso



Imagen 8. Colector Ubicado en la Placa de la Cubierta Segundo Piso



Imagen 9. Colector Ubicado en la Placa de la Cubierta Segundo Piso




Imagen 10. Colector Ubicado en la Placa de la Cubierta Segundo Piso

En estas imágenes podemos verificar el estado actual de la placa de cubierta del edificio donde se encuentra la **UAE MIGRACIÓN COLOMBIA**, la cual presenta taponamientos en los desagües ocasionando filtraciones en el cielo raso del segundo piso.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT.
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLACA EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA, PROPIEDAD DEL CEDAC LTDA., SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  <b>PERFIL:</b> 1) Persona natural o jurídica. 2) Experiencia en objetos similares mínima de seis (06) meses.	1

**SOLICITÓ:**

**ORIGINAL FIRMADO**

---

**DIEGO SNEIDER PÉREZ RUDA**  
DIRECTOR TÉCNICO

**APROBÓ:**

**ORIGINAL FIRMADO**

---

**CARLOS HERNANDO RICO RUEDA**  
GERENTE

**Proyectó:** Zully Carvajal  
Contratista